



SIA AR-CONTROL VRN. LV40103112066
Juridiskā adrese Dammes ielā 7-57, Rīga, LV-1069
Birojs Daugavgrīvas iela 77, Rīga, LV-1007, tel. 29223298
www.ar-control.net, E-mail info@ar-control.net

TRANSPORTLĪDZEKĻA NOVĒRTĒŠANAS AKTS

Nr. 202500559

Apskates datums un vieta:	03.04.2025.g.	Kundziņsalas 3. līnija, Rīga
Dokumenta sastādīšanas datums	16.04.2025.g.	Derīga 30 (trīsdesmit) dienas no sastādīšanas datuma
Eksperta vārds un uzvārds	Kaspars Lazarevs	Sertifikāts Nr.70
Derīga tikai priekš:	SIA LVR Flote	
Pasūtītājs	SIA LVR Flote	

Saskaņā ar pasūtījumu sniegti sekojoši pakalpojumi

*	Transportlīdzekļu vērtības noteikšana	Transportlīdzekļu no Eiropas, ASV un Kanādas vēstures pārbaude
	Transportlīdzekļa VIN pētīšana	Uz automašīnas virsbūves detaļām remonta darbu vietu noskaidrošana
	Transportlīdzekļa identifikācija	CARFAX pakalpojumi

Dati par vērtējamo objektu:

**** - informācijas nav**

D1	Marka	NISSAN
D3	Modelis	NAVARA
A	Valsts reģistrācijas numurs	JL6746
	Reģistrācijas apliecības numurs	AF2265476
	Izlaiduma gads	2013
B	Pirmās reģistrācijas datums	16.12.2013
F.1	Pilna masa	2805
G	Pašmasa	2142
S.1	Sēdvietas	5
R	Krāsa	GAISI PELĒKA
P.3	Degviela	DĪZEĻDEGVIELA
	Tehniskā apskate derīga līdz	13.06.2025
Y	Transportlīdzekļa tips	KRAVAS KASTE
	Odometra rādījums	km 86547 jūdzes
P.1	Motora tilpums (cm3)	2488 kw 106
	Ražošanas produkcijas numurs	**
E	Identifikācijas numurs (VIN)	V S K C V N D 4 0 U 0 5 3 5 3 9 5
C.2.1.	Objekta īpašnieks	SIA RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE
Fotogrāfiju skaits:	25 (ar vārdiem)	divdesmit pieci

Transportlīdzekļa faktiskā vērtība vērtēšanas brīdī : Summa (EUR)

Bez nodokļiem =	7851,24
Nodoklis 21 % =	1648,76
Ar nodokļiem =	9500,00

Transportlīdzekļa ātrās realizācijas vērtība vērtēšanas brīdī ar nodokļiem = 7600,00

Piezīmes:

Visi dati uz novērtēšanas brīdi ir apstrādāti pamatojoties uz reālo tirgus cenu Latvijas Republikā un ES.
Novērtētājs nenes atbildību par defektu (-tiem), kuru (us) nevar konstatēt, izmantojot organoleptisko metodi.
VIN salīdzināts ar transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību, bet VIN izpēte uz viltojumu nav veikta.

Apskates datums un vieta:	03.04.2025.g.	Kundziņsalas 3. līnija, Rīga
Dokumenta sastādīšanas datums	16.04.2025.g.	Derīga 30 (trīsdesmit) dienas no sastādīšanas datuma
Eksperta vārds un uzvārds	Kaspars Lazarevs	Sertifikāts Nr.70


Dati par vērtējamo objektu:
**** - informācijas nav**

D1	Marka	NISSAN	A	Valsts reģistrācijas numurs	JL6746														
D3	Modelis	NAVARA		Reģ. apliecības numurs	AF2265476														
	Izlaid.gads	2013	P.3	Degviela	DĪZELDEGVIELA														
B	1.Reģ.datums	16.12.2013		Tehniskā apskate derīga līdz	13.06.2025														
F.1	Pilna masa	2805	Y	Transportlīdzekļa tips	KRAVAS KASTE														
G	Pašmasa	2142		Odometra rādījums	km	86547	jūdzes												
S.1	Sēdvietas	5	P.1	Motora tilpums (cm3)		2488	kw	106											
R	Krāsa	GAIŠI PELEKA		Ražošanas produkcijas numurs	**														
E	Identifikācijas numurs (VIN)		V	S	K	C	V	N	D	4	0	U	0	5	3	5	3	9	5
C.2.1.	Objekta īpašnieks		SIA RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE																

Informācija par transportlīdzekļa komplektāciju un papildaprīkojumu: *-ir: Pā-Pusādas
A-Aizmugurējie P-Priekšējie Lp-Labās puses priekšējais Vs-Vadītāja sēdekļi

	Tonētie stikli (aizmugurē)		Ksenona lukturi		Distances kontrole		Stūres apsilde
*	Priekšējie el.stikla pacelāji		LED gaismas lukturi		Keyless Go	*	4WD (Pilnpiedziņa)
*	Aizmugurējie el. stikla pacelāji		Vieglmetāla diski	*	Bluetooth		Marķējums
*	Elektriski regulējami spoguļi		Jumta bagāžnieks	*	Centrālā atslēga		Gāzes sistēma
	Brīvroku bagāžas nodalījuma atvēršana		Jumta reiliņi	*	Kondicionieris		Autonoma apsilde
	El.lūka	Panorāmas	Aizsargstieņi		Klimatkontrole		Head-Up projekcija
A	Stāvvietā novietojamo sensori		Sānu kāpši		Kruīzkontrole		Lietus sensors
	Durvju "pievilkšanās mehānisms"		Automātiskā kārba		Ādas salons		Night vision
	Atpakaļskata kamera	*	Mehāniskā kārba	P	Apsildāmi sēdekļi		Pneimopiecare
	360° parkošanās kamera	*	Borta kompjuters		Ventilējami sēdekļi	*	ABS
	Stabilitātes kontroles sistēma		Navigācija		El.regul. sēdekļi		Start / Stop sistēma
*	Multifunkcionālā stūre	*	Audio sistēma		Sēdekļu atmiņa	*	Sakabes ierīce
*	AirBag		TV funkcija		Sēdekļu masāža		Joslu atpazīšanas sist.
*	Miglas lukturi	*	CD		"Koka" apdare		Ceļa zīmju atpazīšana
*	Priekšējo lukturu skalotāji		TV monitori		Ledusskapis		

Transportlīdzekļa tehniskais stāvoklis un papildus informācija;
**** - informācijas nav**

	Kreisā priekšējā riepa	6,0 mm		
	Kreisā aizmugurējā riepa	4,8 mm	Salons	Ir apdares defekti
	Labā aizmugurējā riepa	5,2 mm	Krāsojums	Ir nelieli krāsas bojājumi
	Labā priekšējā riepa	6,0 mm	Transportlīdzekļa īpašnieku skaits	**

B-ir bojājumi KP-korozijas pēdas RP- ir iepriekšējā remonta pēdas LKB-lakas krāsas bojājumi N-nav

B	1. Kreisais priekšējais spārns		10. Labais priekšējais spārns	B	Kreisais aizmugurējais lukturis
LKB	2. Kreisās priekšējās durvis		11. Jumts	B	Labais aizmugurējais lukturis
	3. Kreisās aizmugurējās durvis	LKB	12. Motora pārsegs		Aizmugurējais bamperis
LKB;KP	4. Kreisais aizmugurējais panelis		13. Dekoratīvais režģis	LKB	Priekšējais bamperis
	5. Aizmugures panelis		Radiators		Priekšējais stikls
KP	6. Bagāžnieka vāks		Kreisais priekšējais lukturis		Sānu stikli
B;LKB	7. Labais aizmugurējais panelis		Kreisais priekš.pagr.lukturis		Aizmugurējais stikls
B;LKB	8. Labās aizmugurējās durvis		Labais priekšējais lukturis		Virsbūves sašķiebums
	9. Labās priekšējās durvis		Labais priekš.pagr.lukturis		

Piezīmes: Bojāts kreisās puses priekšējais sēdekļis; Bojāta labās puses priekšējā sēdekļa auduma apdare; Krāsas bojājumi uz kreisās un labās puses sliekšņa; Krāsas bojājumi uz riteņu diskiem.