



SIA AR-CONTROL VRN. LV40103112066
Juridiskā adrese Dammes ielā 7-57, Rīga, LV-1069
Birojs Daugavgrīvas iela 77, Rīga, LV-1007, tel. 29223298
www.ar-control.net, E-mail info@ar-control.net

TRANSPORTLĪDZEKĻA NOVĒRTĒŠANAS AKTS

Nr. 202501150

Apskates datums un vieta:	22.07.2025.g.	Kundziņsalas 3. līnija 36, Rīga
Dokumenta sastādīšanas datums	28.07.2025.g.	Derīga 30 (trīsdesmit) dienas no sastādīšanas datuma
Eksperta vārds un uzvārds	Kaspars Lazarevs	Sertifikāts Nr.70
Derīga tikai priekš:	SIA LVR Flote	
Pasūtītājs	SIA LVR Flote	

Saskaņā ar pasūtījumu sniegti sekojoši pakalpojumi

*	Transportlīdzekļu vērtības noteikšana	Transportlīdzekļu no Eiropas, ASV un Kanādas vēstures pārbaude
	Transportlīdzekļa VIN pētīšana	Uz automašīnas virsbūves detaļām remonta darbu vietu noskaidrošana
	Transportlīdzekļa identifikācija	CARFAX pakalpojumi

Dati par vērtējamo objektu:

**** -informācijas nav**

D1	Marka	RENAULT
D3	Modelis	MASTER
A	Valsts reģistrācijas numurs	VR9347
	Reģistrācijas apliecības numurs	AF5150800
	Izlaiduma gads	**
B	Pirmās reģistrācijas datums	06.03.2012
F.1	Pilna masa	3500
G	Pašmasa	2204
S.1	Sēdvietas	3
R	Krāsa	BALTA
P.3	Degviela	DĪZEĻDEGVIELA
	Tehniskā apskate derīga līdz	13.01.2026
Y	Transportlīdzekļa tips	KRAVAS FURGONS
	Odometra rādījums	km 178277 jūdzes
P.1	Motora tilpums (cm3)	2299 kw 92
	Ražošanas produkcijas numurs	**
E	Identifikācijas numurs (VIN)	V F 1 M A F 4 D E 4 6 5 7 4 7 3 1
C.2.1.	Objekta īpašnieks	SIA LVR FLOTE
Fotogrāfiju skaits:	31	(ar vārdiem) trīsdesmit viens

Transportlīdzekļa faktiskā vērtība vērtēšanas brīdī : Summa (EUR)

Bez nodokļiem =	4545,45
Nodoklis 21 % =	954,55
Ar nodokļiem =	5500,00

Transportlīdzekļa ātrās realizācijas vērtība vērtēšanas brīdī ar nodokļiem = 4400,00

Piezīmes:

Visi dati uz novērtēšanas brīdi ir apstrādāti pamatojoties uz reālo tirgus cenu Latvijas Republikā.
Novērtētājs nenes atbildību par defektu (-tiem), kuru (us) nevar konstatēt, izmantojot organoleptisko metodi.
VIN salīdzināts ar transporta līdzekļa tehnisko pasi, bet VIN izpēte uz viltojumu nav veikta.



PROTOKOLS PAR TRANSPORTLĪDZEKĻA APSKATI

Nr. 202501149

Apskates datums un vieta:	22.07.2025.g.	Kundziņsalas 3. līnija 36, Rīga
Eksperta vārds un uzvārds	Kaspars Lazarevs	Sertifikāts Nr.70

Dati par vērtējamo objektu:

****informācijas nav**

D1	Marka	RENAULT	A	Valsts reģistrācijas numurs	VR9347
D3	Modelis	MASTER		Reģ. apliecības numurs	AF5150800
	Izlaid.gads	**	P.3	Degviela	DĪZEĻDEGVIELA
B	1.Reģ.datums	06.03.2012		Tehniskā apskate derīga līdz	13.01.2026
F.1	Pilna masa	3500	Y	Transportlīdzekļa tips	KRAVAS FURGONS
G	Pašmasa	2204		Odometra rādījums	km 178277 jūdzes
S.1	Sēdvietas	3	P.1	Motora tilpums (cm3)	2299 kw 92
R	Krāsa	BALTA		Ražošanas produkcijas numurs	**
E	Identifikācijas numurs (VIN)	V F 1 M A F 4 D E 4 6 5 7 4 7 3 1			


Informācija par transportlīdzekļa komplektāciju un papildaprīkojumu: *-ir: Pā-Pusādas

A-Aizmugurējie P-Priekšējie Lp-Labās puses priekšējais Vs-Vadītāja sēdekļi

	Tonētie stikli (aizmugurē)		Ksenona lukturi		Distances kontrole		Stūres apsilde
*	Priekšējie el.stikla pacēlāji		Adaptīvā LED gaisma		Keyless Go		4WD (Pilnpiedziņa)
*	Elektriski regulējami spoguļi		Vieglmetāla diski		Bluetooth		Marķējums
	El.lūka		Jumta bagāžnieks	*	Centrālā atslēga	*	ABS
A	Stāvvietā novietojošie sensori		Jumta reiliņi	*	Kondicionieris	*	Sakabes ierīce
	Durvju "pievilksnāns mehānisms"		Aizsargstieņi	*	Kruīzkontrole		Joslu atpazīšanas sist.
	Atpakaļskata kamera		Automātiskā kārba		Ādas salons		Ceļa zīmju atpazīšana
*	Stabilitātes kontroles sistēma	*	Mehāniskā kārba		Apsildāmi sēdekļi		
*	Multifunkcionālā stūre	*	Borta kompjūters		Ventilējami sēdekļi		
*	AirBag		Navigācija		El.regul. sēdekļi		
*	Migļas lukturi	*	Audio sistēma		Sēdekļu atmiņa		
	Priekšējo lukturu skalotāji	*	CD		Sēdekļu masāža		

Transportlīdzekļa tehniskais stāvoklis un papildus informācija;

****informācijas nav**

	Kreisā priekšējā riepa	7,0 mm		
	Kreisā aizmugurējā riepa	6,8 mm	Salons	Ir apdares bojājumi
	Labā aizmugurējā riepa	8,0 mm	Krāsojums	Ir lakas krāsas bojājumi
	Labā priekšējā riepa	8,2 mm	Transportlīdzekļa īpašnieku skaits	**

B-ir bojājumi KP-korozijas pēdas RP- ir iepriekšējā remonta pēdas LKB-lakas krāsas bojājumi N-nav

LKB	1. Kreisais priekšējais spārns	B;LKB	10. Labais priekšējais spārns	B	Kreisais aizmugurējais lukturis
RP	2. Kreisās priekšējās durvis	KP	11. Jumts		Labais aizmugurējais lukturis
	3. Kreisās vidusdaļas panelis	B	12. Motora pārsegs	LKB	Aizmugurējais bamperis
B;LKB	4. Kreisais aizmugurējais panelis		13. Dekoratīvais režģis	B	Priekšējais bamperis
LKB;KP	6. Aizmugures kreisās durvis		Radiators		Priekšējais stikls
LKB;KP	6. Aizmugures labās durvis		Kreisais priekšējais lukturis		Sānu stikli
B;LKB	7. Labais aizmugurējais panelis		Kreisais priekš.pagr.lukturis		Aizmugurējais stikls
B;LKB	8. Labās aizmugurējās durvis		Labais priekšējais lukturis		Virsbūves sašķiebums
LKB	9. Labās priekšējās durvis		Labais priekš.pagr.lukturis		

Piezīmes: Apšūts kravas nodalījums.

Bojāta vadītāja sēdekļa apdare; Virspusēja rāmja korozija; Korozijas pēdas uz transportlīdzekļa virsbūves, kreisās un labās puses sliekšņa; Bojāts priekšējā bampera stiprinājums; Neliels bojājums uz priekšējā stikla; Daļēji izrūsējais iesistais VIN.